実験報告書様式(一般利用課題・成果公開利用)

(※本報告書は英語で記述してください。ただし、産業利用課題として採択されている方は日本語で記述していただいても結構です。)

MLF Experimental Report	提出日 Date of Report
課題番号 Project No.	装置責任者 Name of responsible person
2012B0072	及川 健一
実験課題名 Title of experiment	装置名 Name of Instrument/(BL No.)
波長選別型中性子イメージングによる鋳造プロセスの評価	中性子源特性試験装置 NOBORU
実験責任者名 Name of principal investigator	(BL10)
野瀬 裕之	実施日 Date of Experiment
所属 Affiliation	平成 25 年 1 月 15 日 ~ 17 日
株式会社 IHI	

試料、実験方法、利用の結果得られた主なデータ、考察、結論等を、記述して下さい。(適宜、図表添付のこと) Please report your samples, experimental method and results, discussion and conclusions. Please add figures and tables for better explanation.

1. 試料 Name of sample(s) and chemical formula, or compositions including physical form.	
本試験では、以下の試料を対象とした。	
① <i>α</i> -鉄	
② ニッケル基合金 (鋳造品)	
③ TiAl 合金 (鋳造品)	
④ ニッケル基合金 (鍛造品)	
このうち, ニッケル基合金, TiAl 合金は, ひずみの面的分布の計測を主な目的とした。また, $lpha$ 鉄は中性子	
の飛行距離を補正することを目的に、ブラッグエッジの出る波長が既知の試料として計測した。	

2. 実験方法及び結果(実験がうまくいかなかった場合、その理由を記述してください。)

Experimental method and results. If you failed to conduct experiment as planned, please describe reasons.

(1) 実験方法

1 で挙げた試料に対して, エネルギー選別型イメージングを行った。線源の条件は, 内装コリメータを口 47mm, ロータリーコリメータは"small"とした。

検出器には 256 チャンネルの Li ガラスシンチレータ(検出領域:48×48mm;図 1 参照)を使用し, 時間分解 能 5us にて各ピクセルで検出する中性子の数をカウントした。測定試料は,図 2 に示すように 2 つに分け, 各々13 時間程度カウントの蓄積を行い, さらにシェーディングデータ取得のため, 試料を配置せずに 10 時間 程度計測を行った。また,図3に,ピクセル番号と,各測定試料との位置関係を示す。

(2) 結果·考察

ある格子面間隔 d と, 対応するブラッグエッジの出現する波長は, $\lambda = 2d$ の関係にあるので, これに従い, 各々の試料の格子定数を評価した。

<u>① α-鉄</u>

図 4 に中性子透過率スペクトルを示す。特徴的なエッジが多数見られる。エッジの出る波長と,鉄の格子定数(2.86 Å)とを照らし合わせ飛行距離の算出を行った。その結果,飛行距離として 14.169m を得た。

2. 実験方法及び結果(つづき) Experimental method and results (continued)

② ニッケル基合金(鋳造品)

鋳造にて製作したニッケル基合金の,中性子透過率スペクトルを図5に示す。図4-(a)は中心部の1ピクセルのものであるが,スパイク的な波形が見られている。これは,鋳造品は粒径が約1mmと大きく,1つのピクセルで計測する結晶粒の数が小さいため,特定の少数の方位でのみ回折を起こしている結果と考えられる。

一方,図5-(b)に、試料全体(約100cm²)で平均化したスペクトルを示す。4.2Å,3.9Å,3.6Å,あたりにエッジ らしき形状が見られた。大面積で平均することで、回折を起こす方位が増加し、その結果エッジ形状が認識で きたものと考える。以上から、本試料のように粒径の大きなものについては、特徴的なエッジを得ることが困 難であり、分析方法も新たに検討する必要がある。

また, この Ni 基合金の結晶構造は面心立方格子であり, 格子定数は 3.61 Åなので, 4.2 Å, 3.6 Å の各々の エッジは, (111)面, (200)面に対応すると考えられる。

③ TiAI 合金(鋳造品)

図 6 に, 鋳造にて製作した TiAI 合金の中性子透過率スペクトルを示す。小さいながらも, 5.6 Å 付近にエッジ らしき構造が確認でき, TiAI の格子定数(4.0 Å)から, (110)面に対応するピークと考えられる。

図 7 に, このエッジをフィットした結果を示す。統計精度がやや足りないためか, フィッティング誤差がやや大きい。TiAI 合金の構成元素のうち, Ti の散乱長が負であることから, エッジは小さく, したがってエッジ部を十分な精度で計測するには, より多くの中性子が必要になるものと考えられる。

④ ニッケル基合金(鍛造品)

図8に、Ni基合金の鍛造品の中性子透過率スペクトルを示す。鍛造条件の異なる2種の試料について示し てあるが、いずれも鋳造品に比べると明確なエッジが見えている。いずれの試料においても、低波長側のエッ ジはクリアであるが、4.16Å、3.61Åのエッジ(各々、(111)面、(200)面に対応)は形状に乱れが生じている。この 理由として、鍛造の過程において結晶状態に異変があったことが考えられる。その詳細は、エッジの解析から だけでは判断することは困難であり、中性子回折法など、結晶解析手法として確立されている別の方法で検 証する必要がある。

図 9 にエッジフィットした結果を示す。エッジ形状の乱れた 4.2 Å 付近のエッジ(図 9-(a))よりも, エッジの形状 がクリアな 2.56 Å ((220)面に対応)付近のエッジの方が小さな誤差でフィットできている。さらに, 図 10 にエッジ 位置から推定したひずみの分布を示す。端部に向かうにつれてひずみが増加していく。また, 結晶方位の違 いによるひずみの変化もわかる。

(3) 結論

本課題では, 主にジェットエンジンの部品に利用される材料を対象に, 鋳造品および鍛造品のエネルギー 選別型イメージングを行った。

鋳造品については、Ni 基合金の鋳造品のように粗大結晶粒の材料については、明確なエッジが確認でき ず、ひずみや結晶状態の分析は、現状では困難であることが分かった。また、TiAI 合金については、Ti の散 乱長が負であり回折を起こしにくいことから、十分な精度でのエッジを検出するに至らなかった。また、見えて いるスペクトル構造がブラッグエッジであることを確認するためにも、中性子回折法等別の計測と比較する必 要がある。

鍛造品については、明確なエッジが見られ、結晶状態やひずみの分析が可能であった。しかし、長波長に おけるエッジ形状に乱れがあり、やはり中性子回折法等で、本実験の計測結果を検証する必要がある。





図1 Liシンチレーション式検出器系 (a):シンチレータ,フォトマル,プリアンプ (b):計測モジュール

TiAl鋳造品



図2計測に用いた試料(ビーム方向から見たもの)



図3計測に用いた試料とLiシンチレータのピクセル番号との対応







図8 Ni基合金鍛造品の中性子透過率の波長依存性 (indexの数字はピクセル番号)







図10 Ni基合金鍛造品のひずみ分布 (a):4.16Å付近,(b):2.56Å付近